

□ **Interrogazione n. 1639**

presentata in data 20 marzo 2014

a iniziativa del Consigliere Marconi

“Erosione della costa a causa delle mareggiate – Posizionamento di barriere con pali a stelle Ancona”

a risposta orale urgente

Premesso che a seguito delle mareggiate causate dal maltempo che in diversi periodi dell'anno si è abbattuto sulla nostra regione, tutto il litorale marchigiano, e in modo particolare quello da Numana a Porto Potenza Picena, ha subito gravi danni e la forza d'urto delle onde ha distrutto gli arenili, stabilimenti balneari e le stesse strade e linee ferroviarie;

Considerato che da alcuni anni si sta intervenendo sulla questione, impegnando anche annualmente ingenti fondi, senza trovare una soluzione soddisfacente;

Vista la totale inutilità dei ripascimenti;

Considerata l'impraticabilità della costruzione di nuove scogliere per la mancanza di risorse finanziarie pubbliche e dato l'altissimo costo delle stesse barriere frangiflutti;

Accertato che gli unici tratti di spiaggia, che hanno resistito all'erosione marina, sono quelli dove sono state posizionate le barriere costituite da pali di cemento con alla sommità due stelle a tre punte, meglio note come le “Stelle di Ferruccio”;

Vista la somma urgenza di un intervento, anche se ritenuto poco estetico, ma certamente il più economico;

Ritenuto che le Istituzioni abbiano il dovere di intervenire a tutela di tutti i cittadini e dell'ambiente;

INTERROGA

il Presidente della Giunta per conoscere l'opinione della Giunta Regionale in merito e se non ritenga necessario procedere al posizionamento dei pali con alla sommità due stelle a tre punte almeno nei tratti di costa a maggior rischio, soprattutto quelli a ridosso della Ferrovia Adriatica o di civili abitazioni, o di altre forme non tradizionalmente adottate.